

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIEMUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTEKÓW

3. Miejscowość

CIE SZ YN


1. Nazwa

FONTANNA WRAZ Z FIGURĄ ŚW. FLORIANA

2. Czas powstania

1777 r., przeb. 1942 r.

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

ul. Rynek

dz. nr 123/2, obręb 42

5. Przynależność administracyjna

województwo śląskie

powiat cieszyński

gmina Cieszyn

6. Współrzędne geograficzne

N: 49°44'55.439" E: 18°38'0.164"

7. Użytkowanie obecne

fontanna


8. Stan zachowania

5 – bardzo dobry

Widok od strony południowej.

Mapa topograficzna w skali 1:2000 z zaznaczoną lokalizacją obiektu.

- W 1777 r. powstała figura św. Floriana autorstwa rzeźbiarza Wacława Donaya ze Skoczowa. Gruntowny remont fontanny wraz z rzeźbą został wykonany w 1880 r., kiedy odnawiano drewniany rurociąg doprowadzający wodę. Kolejne kompleksowe działania podjęto podczas okupacji w trakcie II wojny światowej przez Niemców, kiedy została rozebrana i wymieniono m.in. postument z maskaronami, cokół z kartuszami i prawdopodobnie całą cembrowinę fontanny. Jedynym zachowanym oryginalnym elementem x XVIII wieku jest sama figura św. Floriana. Obiekt w 2023 r. został poddany pracom konserwatorskim.
- Obiekt po generalnym remoncie, nie wymaga podjęcia prac remontowych.
 - Monitorować stan fontanny i rzeźby przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i związanymi z penetracją wody.
 - Dążyć do ograniczenia bytowania ptaków w obrębie fontanny i rzeźby. Dokonywać regularnych przeglądów zabytku pod kątem zalegania ptasich odchodów i przeprowadzać czyszczenie neutralnymi środkami, bez uszkadzania obiektu, zwłaszcza figury.



Archiwalna fotografia z ok. 1900-1910 r. XX wieku przechowywana w zbiorach Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

Tomasz Wolny
grudzień 2023 r.